

# Выбор двусторонних клейких лент 3М в зависимости от соединяемых материалов

3M Россия Отдел промышленных клеев и клейких лент

# Факторы влияющие на выбор ленты

- Химическая природа
- Жесткость
- Зазор и шероховатость поверхности



# Вопрос

- Вам в работе требуется соединять
  - Чистые металлы
  - Окрашенные металлы
  - Гибкие пластики
  - Жесткие пластики
  - Стекло

Можно отметить несколько пунктов



# Шаг 1 – физические свойства поверхностей

- Гибкие и жесткие материалы
  - Гибкие пленки, бумага, фольга, кожа
  - Можно с малым усилием обогнуть вокруг 1 см вала
- Шероховатые и гладкие материалы
  - Шероховатый неровности на поверхности видны невооруженным глазом
- Зазор между жесткими материалами
  - Зазор максимальное расстояние между деталями без прижима



# Шаг 2 – химическая природа материала

- Высокая поверхностная энергия легко смачиваются
  - Стекло
  - Металлы
- Средняя поверхностная энергия смачиваются хуже
  - АБС
  - Акрил
  - $-\Pi \Im T$
- Низкая поверхностная энергия
  - Полипропилен
  - ЭПДМ
  - Порошковые покрытия



# Вопрос

- Используете ли Вы в работе полиэтилен и/или полипропилен?
  - Да
  - Нет



# Шаг 1 – два жестких материала

Зазор, мм	Толщина ленты, микрон/мм
До 0,1 мм	130-150/0,13-0,15
0,1-0,15  MM	200/0,2
0,15-0,3 мм	400-600/0,4-0,6
0.3 - 0.5  MM	1000/1
0,5 — 1,0 мм	1500-1600/1,5-1,6
1,0 — 1,5 мм	2000-2300/2,0-2,3
Более 1,5 мм	Использовать клей-герметик*

При зазоре, незначительно превышающем 1,5мм, можно использовать ленту толщиной 2-3 мм с запасом, увеличивая расход на 50%



# Шаг 1 – два гибких материала

Состояние поверхности	Толщина ленты, микрон
Две гладкие поверхности	50
Гладкая и шероховатая	50 или 130
Две шероховатые поверхности	130



# Шаг 1 – два жесткий и гибкий материалы

Состояние поверхности	Толщина ленты, микрон
Две гладкие поверхности	50
Гладкая и шероховатая	130
Две шероховатые поверхности	200



# Шаг 2 Выбор ленты в зависимости от склеиваемого материала и температуры эксплуатации

		Высокая г	<b>поверхност</b> н	ая энергия	Средня	я поверхностн	ая энергия	Низкая поверхностная энергия						
						ПЭТ, Поликарбонат, АБС,								
		Алюг	миний,		акрил, ПВХ*, Матовая (полиуретановая)			Полипропи	лен, EPDM,					
		нержавей	ка, металлы,	Бумага без				Полиэтил	ен низкой					
		сте	екло	покрытия Фетр, Кожа		краска,по	листирол	плоті	ности	Эмаль	Порошковая окраска			
	Температура	тонкие	вспененные				вспененные		вспененные			вспененные		
	эксплуатации	ленты	ленты			тонкие ленты	ленты	тонкие ленты	ленты			ленты		
		467,				9629PC(B),								
		7952MPL,				9627, 93020LE,								
		468,				9471LE, 9472LE,		9629PC(B),		9629PC(B),	9629PC(B),			
	до 120 С	7955MPL	9473			8132LE		9627	5952	9627	9627	5952		
		9088-200				9088-200	9088-200 4941, 4991,							
Высокая адгезия	до 80 С	9088	4941, 4912	9009, ATG,	99786	9088	5952							
								93020LE,		93020LE,	93020LE,			
			4910, 4905,					9471LE,		9471LE,	9471LE,			
			RP16, RP45,					9472LE,		9472LE,	9472LE,			
	до 120 С		RP62			99786	4910, 4905	8132LE	4941, 4991	8132LE	8132LE	4941, 4991		
								9009, ATG		9088-200	9009, ATG			
Хорошая адгезия	до 80 С			9527		420		976/969		9088	976/969			
						RP16, RP45,		9088-200	RP16, RP45,	9009, ATG		RP16, RP45,		
Средняя адгезия			4611			RP62		9088	RP62	976/969		RP62		

Лента выбирается по наиболее сложносклеиваемому материалу (материалу с самой низкой поверхностной энергией), если например склеиваем полипропилен и сталь, лента должна быть для полипропилена.



### Шаг 3

#### Выбор тонкой ленты в зависимости от основы и толщины

Клей	360		30	00	300 MP	300	LSE	375H			200MP		Acrylic		40	00		Каучук
Основа	ПЭТ	нет	ПЭТ	нет	нетканная	ПЭТ	нет	ПЭТ	нет	ПЭТ	нет	ПЭТ	Нетканая	нет	ПЭТ	нет	ПЭТ	Нетканая
Толщина, мкм																		
40																ATG987		
50			9009	ATG976			8132LE				467MP (7952MPL)					ATG924		
60							9471LE											
90													CT6348					
100	9629PC(B)																	
130		9627		ATG969	99786		9472LE				468MP (7955MPL)							9527
200						93020LE		9088-200										
210								9088FL										

#### Безосновные ленты

#### Плюсы

- быстрее приклеиваются
- лучше укрывают сложные поверхности

#### Минусы

- не могут переклеиваться после снятия лайнера
- в некоторых случаях сложнее при нанесении
- не рекомендуется резать на узкие ширины

#### ПЭТ основа

#### Плюсы

- прозрачные
- стабильны по размерам и влажности

#### Минусы

- сложно рвать руками
- менее гибкие, хуже укрывают сложные по геометрии поверхности

#### Нетканная основа

#### Плюсы

- можно рвать руками
- из-за проницаемости основы работает большая толщина клея

#### Минусы

- непрозрачные
- могут растягиваться
- меньше усилие на сдвиг

