



Легкое удаление сверлильного керна



Благодаря возможности наклона центрирующего сверла сверлильный керн удаляется легко и быстро

Подходящая принадлежность для любой коронки Power Change

Электроинструмент	ПЕРЕХОДНИК		ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ СВЕРЛО			ОПЦИЯ	
	Переходник Power Change		HSS-G для	HSS-Co для	с твердосплавной режущей кромкой для	Выталкивающая пружина	Удлинитель
	1 - 10 мм	2 608 584 844					2 608 580 094
	1 - 13 мм	2 608 580 095	2 608 584 676	2 608 584 677			2 609 390 038
	SDS Plus	2 608 584 845					
	1 - 10 мм	2 608 584 844					2 608 580 094
	1 - 13 мм	2 608 580 095		2 608 584 750		2 608 584 816	2 609 390 038
	SDS Plus	2 608 584 845					
	1 - 10 мм	2 608 584 844					2 608 580 094
	1 - 13 мм	2 608 580 095			2 608 584 843	2 608 584 777	2 609 390 038
	SDS Plus	2 608 584 845					
	1 - 10 мм	2 608 584 844					2 608 580 094
	1 - 13 мм	2 608 580 095				2 608 580 529	2 609 390 038
	SDS Plus	2 608 584 845					
	1 - 10 мм	2 608 584 844					2 608 580 094
	1 - 13 мм	2 608 580 095				2 608 584 777	2 609 390 038
	SDS Plus	2 608 584 845					

Рекомендуемые средства защиты:



Носить защитные очки, респиратор и защитные наушники



Используйте защитные перчатки!

Широкий ассортимент защитных очков и защитных перчаток см. в спецкаталоге № 1 на с. 309 и далее.