

**3M** Наука,  
Воплощенная в жизнь™



## Один шаг вместо трех!

### Новая одношаговая абразивная полировальная паста 3M™ 51825.

- ▶ Эффективно удаляет риск за один шаг
- ▶ Обеспечивает превосходный глянец
- ▶ Не оставляет голограмм
- ▶ Работает с любым типом полировальников
- ▶ Легко удаляется с поверхности
- ▶ Проста в применении

# 3M Наука, Воплощенная в жизнь™

Одношаговая абразивная полировальная паста 3M представляет собой тонкий абразивный материал, применяемый на авторемонтных лакокрасочных покрытиях для устранения рисков, которые остаются после шлифования кругами **3M 260L**, **Trizact** или бумагой **3M Perfect-it WOD** для шлифовки с водой.

Состав пригоден также для устранения мелких и средних следов окисления и царапин, в том числе, образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля.

Одношаговую абразивную полировальную пасту 3M рекомендуется применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (1500-2500 об/мин), оснащенными оранжевым **3M 09550 Perfect-it**, зеленым **3M 50487** или шерстяным **3M 01927 Perfect-it** полировальниками для удаления риски от работы абразивов, а также черным **3M 09378 Perfect-it** или желтыми **3M 50488** полировальниками для получения высокого глянца и удаления следов работы предыдущего шага. Используется с оправками **09552/3 Perfect-it**.

## Достижение уровня глянца в зависимости от типа полировальника:



Скорость появления глянца на лкп будет зависеть от ряда факторов: от вида лкп (твердое, мягкое, свежеекрашенное, оригинальное заводское и т.п.), типа используемого полировальника (шерстяной, жесткий, мягкий), индивидуальных особенностей выполнения процесса полировки (сила нажима, скорость вращения полировальника, скорость выполнения проходов и т.п.).

Мы рекомендуем придерживаться следующих

принципов при выполнении процесса полировки. Оптимальным для одношагового процесса является использование жесткого поролонового полировальника. Благодаря ему достигается высокая скорость полировки и глубокий блеск. Для увеличения скорости работы, используйте шерстяной полировальник. Для получения максимального блеска, сделайте дополнительно несколько проходов мягким поролоновым полировальником.

## Этапы применения:

1. Встряхните бутылку.
2. Установите жесткий поролоновый полировальник оранжевого **3M 09550 Perfect-it**, зеленого **3M 50487** цветов или шерстяной **3M 01927 Perfect-it**.
3. Частота вращения машины: 1500 - 2500 об/мин. На новый или сухой полировальник следует предварительно нанести некоторое количество состава, чтобы обеспечить смачивание.
4. Нанести достаточное для работы количество состава на участок 50 см x 50 см.
5. Распределите равномерно пасту полировальником до начала механической обработки.
6. Полируйте со слабым или средним нажимом.
7. Уменьшайте нажим по мере подсыхания пасты.
8. Протрите поверхность и проверьте, заполированы ли все следы шлифования. Повторно нанести состав, при необходимости.
9. Любые оставленные пастой круговые следы можно легко удалить с доводкой поверхности до высокого глянца, применив пасту на полировальнике **3M 09378 Perfect-III** / **3M 50488** для высокоглянцевого полирования.
10. Очистите поверхности панелей чистой полировальной салфеткой.